




СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

ИНСТИТУТ ПО ПОЧВОЗНАНИЕ, АГРОТЕХНОЛОГИИ И ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА „НИКОЛА ПУШКАРОВ“

ул. Шосе Банкя 7, София 1331, ПК 1369, тел./ факс. (359 2)8246141 E-mail: soil@mail.bg, <http://www.issapp.org>

ДО
ИНЖ. В. ДАВИДОВ
НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ
СТРОИТЕЛЕН ИНСТИТУТ – НИСИ
бул. „Никола Петков“ № 86
София 1618



На Ваш № РД-I-404/14.10.2016 г.

Относно: Актуална информация за опасни строителни материали в сградата на Лабораторен блок „Г“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДАВИДОВ,

Лабораторен блок „Г“ е първата изградена от комплекса сгради на ул. „Шосе Банкя“ № 7, пусната в експлоатация през 1971г. за нуждите на „Управление за едромасабни почвени и агрохимични проучвания“ (УЕПАП) като част от Института. На втория и третия етажи бяха настанени лабораториите за масови почвени и агрохимични изследвания със средно-годишен обем аналитични определения по 20 показателя на 30 000 бр. почвени проби. През 1995 г. приемникът на УЕПАП – Агенцията за почвени ресурси, беше преместен в друга сграда и на втория етаж на блок „Г“ бяха оставени за съхранение *химикали*, свързани с изследователската работа на УЕПАП и Института поради липса на друга подходяща складова база, както следва:

- *киселини* – концентрирани, в стъклени опаковки: азотна, сярна солна, флуорна, флуороводородна;
- *основи* – гранулирани, в стъклени или пластмасови опаковки: натриева, калиева;
- *соли* – в стъклени или пластмасови опаковки: лактати, борати, сулфати, карбонати, хлориди.

ИПАЗР „Н. Пушкиров“ не разполага с описание на конструктивните елементи на Лабораторен блок „Г“. По данни на инженерно-техническия персонал на Института, извършвал през годините техническо обслужване на лабораториите и ремонтни дейности, в сградата има следните *опасни строителни материали*:

- стъклена вата в колоните;
- азбест, използван като за изолация като част от конструкцията на камините и затрупани сушилни шкафове;

- възможни следи от живак от изоставени термометри.

В сградата няма емитери на радиация.

С уважение,
ПРОФ. Д-Р СВЕТЛА РУСЕВА
ДИРЕКТОР НА ИПАЗР „Н. ПУШКАРОВ“

Изготвил:
Доц. д-р инж. Евлоги Марков